

お詫びと訂正

P95の商品の品番に誤りがありました。慎んでお詫び申し上げます。

正しくは以下のものになりますので、大変お手数ではございますがご確認いただけますようお願い申し上げます。

馬型看板



U-03

馬型
OOM先工事中



U-04

馬型
段差あり



U-05

馬型
徐行



U-06

馬型
片側通行



U-07

馬型
通行止



U-08

馬型
工事中



U-09

馬型
車両通行止



U-10

馬型
トラック出入口




U-11

馬型
ダンプ出入口




U-12

馬型
工事車両出入口



U-13

馬型
工事区間始まり



U-14

馬型
工事区間終り



U-15

馬型
歩行者通路



U-16

馬型
お願い～工事中協力を



U-17

馬型
通り抜けできません



U-18

馬型
車線減少




U-19

馬型
片側交互通行




U-20

馬型
停止位置



U-21

馬型
車線変更



U-22

馬型
幅員減少



U-23

馬型
まわり道看板



U-24


馬型
車両進入禁止



U-25

馬型
一時停止

転倒防止に！



SL-B 看板ベット

使用例

